

**BMW 325 i Touring Unfall als Teileträger oder Reperat
Unfallwagen**

Druckdatum: 27.03.2025



Fahrzeugnummer: e1170

Preis: 1.990 €**Fahrzeugdaten**

Aufbauart	Kombi
Erstzulassung	09/2007
Fahrzeugart	Unfallwagen
Farbe	Schwarz (SCHWARZ 2)
Getriebe	Automatik
Kilometerstand	200.000 km
Kraftstoffart	Benzin
Leistung	160 kW (218 PS)

Verbrauch und Umwelt

Energieverbrauch (kombiniert)	7,6 l/100km
CO ₂ -Emissionen (kombiniert)	179 g/km
CO ₂ -Emissionen (gewichtet, kombiniert)	179 g/km

Ausstattung

- Anhängerkupplung
- Antiblockiersystem (ABS)
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einparkhilfe Sensoren vorne
- Elektr. Seitenspiegel
- Klimaautomatik
- Nebelscheinwerfer
- Servolenkung
- Sportsitze
- Tempomat
- Xenonscheinwerfer
- Anhängerkupplung starr
- Außenspiegel elektrisch
- CD-Spieler
- Einparkhilfe Sensoren hinten
- Elektr. Fensterheber
- Elektron. Stabilitätsprogramm (ESP)
- Lederausstattung
- Regensensor
- Sitzheizung
- Tagfahrlicht
- Vollleder

bmw-jw-marhoffer GmbH

In den Rotwiesen 11 · 69242 Mühlhausen

Tel.: 06222 93 98 20-0 · Fax: 06222 93 98 20-17 · info@bmw-jw-marhoffer.de

Für die inhaltliche Richtigkeit der Darstellung wird keine Haftung übernommen. Es handelt sich nicht um ein konkretes annahmefähiges Angebot. Zwischenverkauf der Produkte vorbehalten. Verbindliche Informationen nur bei Ihrem Partner bmw-jw-marhoffer GmbH.

**BMW 325 i Touring Unfall als Teileträger oder Reperat
Unfallwagen**

Druckdatum: 27.03.2025

Beschreibung**Sonderausstattung ab Werk:**

01CA Selektion COP relevanter Fahrzeuge01CB CO2 Umfang01CD Brake Energy Regeneration0205 Automatikgetriebe0255 Sport-Lederlenkrad Airbag02BH BMW LM Rad Doppelspeiche 1560320 Entfall Modellschriftzug0321 Exterieurumfänge in Wagenfarbe0322 Komfortzugang0386 Dachreling03AC Anhängerkupplung03AP Frontscheibe mit Graukeil0428 Warndreieck und Verbandstasche0431 Innenspiegel automatisch abblendend0481 Sportsitz0494 Sitzheizung Fahrer/Beifahrer04AC Edelholzausführung Pappel Maser04AE Armauflage vorn verschiebbar0502 Scheinwerferreinigungsanlage0508 Park Distance Control (PDC)0520 Nebelscheinwerfer0521 Regensensor0522 Xenon-Licht0524 Adaptives Kurvenlicht0534 Klimaautomatik0544 Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion0548 Kilometertacho0663 Radio BMW Professional07R7 Innovationspaket07RS Paket Comfort0801 Deutschland-Ausführung0851 Sprachversion deutsch0863 Händlerverzeichnis Europa0879 Bordliteratur deutschA080 AGM-Batterie 80 Ah

Kraftstoffpumpe defekt, Ölwanne leckt, neue Ölwanne ist dabei aber nicht verbaut

bmw-jw-marhoffer GmbH

In den Rotwiesen 11 · 69242 Mühlhausen

Tel.: 06222 93 98 20-0 · Fax: 06222 93 98 20-17 · info@bmw-jw-marhoffer.de

Für die inhaltliche Richtigkeit der Darstellung wird keine Haftung übernommen. Es handelt sich nicht um ein konkretes annahmefähiges Angebot. Zwischenverkauf der Produkte vorbehalten. Verbindliche Informationen nur bei Ihrem Partner bmw-jw-marhoffer GmbH.